


# CHARNIÈRE SENSYS 95° 8631I PORTE ÉPAISSE

HETTICH



<http://www.qama.fr/charniere-sensys-8631i-p57039>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

# CHARNIÈRE SENSYS 95° 8631I PORTE ÉPAISSE

HETTICH



<http://www.qama.fr/charniere-sensys-8631i-p57039>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

# CHARNIÈRE SENSYS 95° 8631I PORTE ÉPAISSE

HETTICH





<http://www.qama.fr/charniere-sensys-8631i-p57039>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

| Montage du boîtier                          | Schéma de perçage                                                                    | Alésage de fixation<br>$\varnothing \times T$ mm |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| à visser<br>TH 52                           |   | -                                                |
| à enfoncer<br>TH 53                         |                                                                                      | $\varnothing 10 \times 11$                       |
| avec manchons à<br>expansion prém.<br>TH 58 |                                                                                      |                                                  |
| à enfoncer<br>TB 53                         |  | $\varnothing 8 \times 11$                        |
|                                             |                                                                                      |                                                  |