


CHARNIÈRE SENSYS 110° 8675 SANS RESSORT

HETTICH



<http://www.qama.fr/charniere-sensys-8675-110deg-p58025>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE SENSYS 110° 8675 SANS RESSORT

HETTICH



<http://www.qama.fr/charniere-sensys-8675-110deg-p58025>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE SENSYS 110° 8675 SANS RESSORT

HETTICH



<http://www.qama.fr/charniere-sensys-8675-110deg-p58025>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE SENSYS 110° 8675 SANS RESSORT

HETTICH



Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation $\varnothing \times T$ mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		$\varnothing 10 \times 11$
avec manchons à expansion prém. TH 58		
à enfoncer TB 53		$\varnothing 8 \times 11$

<http://www.qama.fr/charniere-sensys-8675-110deg-p58025>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr